


### БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ:


ПРИ РАСПЕЧАТКЕ ЧЕРТЕЖА УКАЗЫВАЙТЕ В НАСТРОЙКАХ РАЗМЕР СТРАНИЦЫ 100% ОТ ОРИГИНАЛА (не вписывайте лист в размер страницы).

В противном случае распечатанный трафарет не будет соответствовать действительным размерам электробиде. Сверьте линейкой на каждом листе размеры калибровочной шкалы после распечатки.

### НУМЕРАЦИЯ ЛИСТОВ




НАКЛЕИТЬ ЛИСТ №2 СВЕРХУ



НАКЛЕИТЬ ЛИСТ №3 СВЕРХУ

1 CM

ЛИСТ №1




ЛИСТ №2

1 CM

НАКЛЕИТЬ ЛИСТ №4 СВЕРХУ

ОБРЕЗАТЬ ПО ЛИНИИ И НАКЛЕИТЬ НА ЛИСТ №1

ОБРЕЗАТЬ ПО ЛИНИИ И НАКЛЕИТЬ НА ЛИСТ №1



НАКЛЕИТЬ ЛИСТ №4 СВЕРХУ

1 см

НАКЛЕИТЬ ЛИСТ №5 СВЕРХУ

ОБРЕЗАТЬ ПО ЛИНИИ И НАКЛЕИТЬ НА ЛИСТ №2



ЛИСТ №4

1 CM

НАКЛЕИТЬ ЛИСТ №6 СВЕРХУ


ОБРЕЗАТЬ ПО ЛИНИИ И НАКЛЕИТЬ НА ЛИСТ №3

НАКЛЕИТЬ ЛИСТ №6 СВЕРХУ


ОБРЕЗАТЬ ПО ЛИНИИ И НАКЛЕИТЬ НА ЛИСТ №3

1 см

ЛИСТ №5



ОБРЕЗАТЬ ПО ЛИНИИ И НАКЛЕИТЬ НА ЛИСТ №4



ЛИСТ №6

ОБРЕЗАТЬ ПО ЛИНИИ И НАКЛЕИТЬ НА ЛИСТ №5